

Lexus, Toyota rappelle LBX, LM350h, C-HR, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, Yaris, Yaris Cross Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : LBX, LM350h, C-HR, Corolla, Corolla Cross, GR Yaris, Highlander, RAV4, Yaris, Yaris Cross Voiture de tourisme.
- Marque : Lexus, Toyota
- GTIN 2022 ~ 2025
- Informations complémentaires : e6*2007/46*0289*06, e6*2007/46*0289*07, e6*2007/46*0289*08, e6*2007/46*0429*02, e6*2007/46*0429*03, e6*2007/46*0429*04 RAV4, e6*2007/46*0316*06, e6*2007/46*0316*07, e6*2007/46*0316*08, e6*2007/46*0316*09, e6*2007/46*0316*10, e6*2007/46*0318*07, e6*2007/46*0318*08, e6*2007/46*0318*09, e6*2007/46*0318*10 Corolla, e6*2007/46*0437*05, e6*2007/46*0437*06, e6*2007/46*0437*07 Yaris, e6*2007/46*0454*02 GR Yaris, e6*2018/858*00001*02, e6*2018/858*00001*03, e6*2018/858*00001*04 Highlander, e6*2018/858*00013*04 Yaris Cross, e6*2018/858*00186*00, e6*2018/858*00186*01, e6*2018/858*00186*02 Corolla Cross, e6*2018/858*00280*00, e6*2018/858*00280*01, e6*2018/858*00280*02 LM350h, e6*2018/858*00294*00, e6*2018/858*00294*01 C-HR, e6*2018/858*00295*00, e6*2018/858*00295*01 LBX

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un défaut dans la programmation des compteurs combinés du véhicule l'amène à détériorer sa mémoire. Pour cette raison, l'affichage du moniteur peut ne pas fonctionner, ce qui supprime l'accès à l'indicateur de vitesse et les avertissements. Cela augmente le risque d'accidents.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre