

**Peugeot rappelle 308 V3, Rifter, Partner, Expert Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **308 V3, Rifter, Partner, Expert Voiture de tourisme / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 308 V3: 28.08.2025 - 07.10.2025 // VIN: VR3FCYHZ7RY654817 - VR3FCYHZ4SY600574 Expert: 29.07.2025 - 10.10.2025 // VIN: VF3VJYHV5RU339107 - VF3VJYHV1SZ088031 Rifter, Partner: 26.07.2025 - 08.10.2025 // VIN: VR3EDYHT9PJ947774 - VR3EDYHT2TN508595
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0533\*30, e2\*2007/46\*0533\*31, g11\*2018/858\*00687\*01 Expert, e2\*2007/46\*0624\*30, e2\*2007/46\*0624\*31, e2\*2007/46\*0625\*32, e2\*2007/46\*0625\*33, e2\*2007/46\*0625\*34, g11\*2018/858\*00948\*00, g11\*2018/858\*00949\*00 Rifter, Partner, e2\*2007/46\*0628\*36, e2\*2007/46\*0628\*37, g11\*2018/858\*00753\*01 308 V3

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les véhicules équipés d'un moteur DV5R peuvent présenter une fuite de carburant. La non-conformité de la forme ronde sur le cône du rail commun peut provoquer le desserrage de l'écrou, entraînant la possibilité d'une fuite de carburant entre l'écrou et le filetage, entraînant des vapeurs de carburant et un flux de carburant dans le système d'échappement chaud. Cela peut provoquer un incendie sous le capot.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre