

**Peugeot rappelle Rifter, Partner Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger**



- Noms des modèles ou références concernés : **Rifter, Partner Voiture de tourisme / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Peugeot**
- **GTIN 27.09.2023 - 16.07.2025 // VIN: VR3EAKXZP8501048 - VR3ENZKU5S8508382**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0624\*26 - e2\*2007/46\*0624\*29, e2\*2007/46\*0625\*26 - e2\*2007/46\*0625\*29, e2\*2007/46\*0625\*32**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Des boulons de roue incorrects ont été montés et peuvent se desserrer ou se détacher, ce qui entraîne un détachement des roues et augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre