

**Peugeot rappelle Traveller, Expert Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger**



- Noms des modèles ou références concernés : **Traveller, Expert Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 24.01.2025 // VIN: VF3VKEHZ2RZ100485 - VF3VLEHZ5SZ009858
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0532\*21, e2\*2007/46\*0533\*28

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les disques de frein arrière n'ont pas un contact suffisant avec le moyeu de la roue, ce qui entraîne une concentration anormale de contrainte sur eux. Cela peut provoquer des fissures et une transmission réduite du couple, entraînant le desserrage des boulons de roue, ce qui augmente le risque qu'une roue se détache du véhicule. De plus, une fissure qui forme une rainure à la surface d'un disque de frein pourrait altérer la fonction de freinage, augmentant le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre