

**Peugeot rappelle 208 II Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **208 II Voiture particulière.**
- Marque : **Peugeot**
- **GTIN 12.04.2024 - 05.06.2024**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0639\*30, e2\*2007/46\*0639\*31**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Une fissure située à l'intérieur du moteur de direction assistée électrique du rack de direction peut provoquer le détachement de pièces en plastique de la roue à vis sans fin. Cela peut entraîner un blocage de la direction, ce qui augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre