

**BMW Motorrad rappelle R1300GS Moto**



- Noms des modèles ou références concernés : **R1300GS Moto**
- Marque : **BMW Motorrad**
- GTIN **15.05.2023 - 16.01.2024**
- Informations complémentaires : **e1\*168/2013\*00326\*00 (GG13), e1\*168/2013\*00327\*00 (GG13r)**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison de défauts dans le processus de moulage par injection ou de dommages mécaniques à la gaine, l'humidité peut entrer dans le relais de démarrage. Cela peut entraîner la corrosion des composants/contacts à l'intérieur du relais de démarrage, provoquant des défaillances fonctionnelles. Cette corrosion peut également provoquer des fuites électriques faisant surchauffer les composants, créant ainsi un risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre