

Land Rover rappelle Range Rover, Range Rover Sport, Discovery, Defender, Velar Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover, Range Rover Sport, Discovery, Defender, Velar Voiture de tourisme**
- Marque : **Land Rover**
- GTIN **22.03.2019 - 09.01.2023**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*1055*, e5*2007/46*0092*, e5*2007/46*1057*08-*09, e5*2007/46*1056*00-*05, e5*2007/46*1053*01-*05, e9*2018/858*11120*, e9*2018/858*11229*,**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les moteurs peuvent être bloqués, ce qui peut entraîner des fuites d'huile externes ou un transfert d'huile dans le système d'admission d'air, créant ainsi un risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**
Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre