

**Honda rappelle Jazz (GR3), Crosstar (GR6) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Jazz (GR3), Crosstar (GR6) Voiture de tourisme**
- Marque : **Honda**
- GTIN 01/2020 – 02/2021
- Informations complémentaires : e6\*2007/46\*0415\*00, e6\*2007/46\*0415\*01, e6\*2007/46\*0415\*02.

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Une perturbation de la communication entre deux unités de traitement qui actionnent le système de freinage d'atténuation de la collision peut faire en sorte que la caméra grand angle avant ne fonctionne pas correctement après le démarrage du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre