

**Mazda rappelle Mazda 3 Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Mazda 3 Voiture de tourisme**
- Marque : **Mazda**
- GTIN **1.07.2015 – 18.09.2015**
- Informations complémentaires : **e11\*2001/116\*0262\*15**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le clapet antiretour mal soudé sur le réservoir de carburant peut se rompre lorsque le véhicule est en service. Cela peut entraîner des fuites de carburant, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre