

Volvo rappelle S90L, XC90 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : S90L, XC90 Les véhicules équipés d'un écran de commande du siège arrière; Type de modèle: S90L (238), XC90 (256).
- Marque : Volvo
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 2016 and 2020.
- Informations complémentaires : Chassis code: S90L (from 0015022 to 0175391); XC90 (from 0000700 to 0621884).

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Lorsque des gouttelettes ou des liquides sont présents sur l'écran de commande du siège arrière, il y a un risque que le signal vers l'écran soit maintenu et perçu par le système comme une touche « constante ». Par conséquent, le siège avant pourrait être déplacé par inadvertance jusqu'à sa position d'extrémité, ce qui augmente le risque de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre