

DS automobiles rappelle DS4 V2, DS7 Crossback Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **DS4 V2, DS7 Crossback Voiture de tourisme. DS4 V2 : VIN: VR1FCYHZ1S1061302 - VR1FCYHZ9T1011328 DS7 CROSSBACK: VIN: VR1JCYHZ7SY603827 - VR1JCYHZXTY518899**
- Marque : **DS automobiles**
- **GTIN DS4 V2 : 05.12.2025 - 27.02.2026 DS7 CROSSBACK: 19.10.2025 - 05.02.2026**
- Informations complémentaires : **DS4 V2 e2*2007/46*0628*38 e2*2007/46*0628*39 g11*2018/858*00753*04, DS7 CROSSBACK e2*2007/46*0601*29**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le moteur DV5R peut subir une perte de puissance en raison du glissement de la poulie de la pompe à eau. Ce glissement peut provoquer un désalignement de la courroie de distribution, entraînant potentiellement l'arrêt du moteur. Le pignon de la poulie de la pompe à eau peut se détacher de l'arbre, ce qui peut entraîner la perte de pièces sur la route et augmenter le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre