

**Bmw rappelle 5 series, 7 series, i5, i7, M5 Voiture particulière**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **5 series, 7 series, i5, i7, M5 Voiture de tourisme.**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **09.06.2022 - 05.12.2025**
- Informations complémentaires : **G6L, G6K, G6E, G7L, G9M, e1\*2018/858\*00316\*, e1\*2018/858\*00360\*, e1\*2018/858\*00317\*, e1\*2018/858\*00154\*, e1\*2018/858\*00451\***

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le faisceau de câbles du poste de pilotage peut être endommagé lorsque le microfiltre est remplacé. Cela peut conduire à un court-circuit, avec une accumulation de fumée entraînant un incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre