

**Peugeot rappelle 208 V2 Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **208 V2 Voiture de tourisme**. NIV : VR3UPHNKXR5176395 - VR3UPHPY3T5000166.
- Marque : **Peugeot**
- GTIN **08.07.2025 - 09.09.2025**
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0639\*37 e2\*2007/46\*0639\*36 e2\*2007/46\*0639\*35 e2\*2007/46\*0639\*38 g11\*2018/858\*00660\*02

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les boulons supérieurs du bras de suspension inférieur peuvent ne pas avoir été serrés correctement. Cela pourrait provoquer un relâchement du bras, créant un bruit de cliquetis à l'avant et pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule, augmentant ainsi le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre