

Land Rover rappelle Defender (LE), Discovery (LR), Range Rover (LK) Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Defender (LE), Discovery (LR), Range Rover (LK) Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Land Rover**
- GTIN **04.04.2019 - 26.06.2026**
- Informations complémentaires : **e5*2007/46*0092*01-99*, e5*2007/46*0125*01-99*, e5*2007/46*1055*01-99*, e9*2018/858*11120*01-99***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les connecteurs des coussins gonflables du conducteur dans la colonne de direction ont montré qu'ils pouvaient se corroder. Au fil du temps, l'airbag pourrait ne pas se déployer comme prévu et pourrait donc augmenter le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre