

Les produits concernés par le rappel sont les produits achetés par les clients européens entre le 1er Septembre 2022 et le 13 Février 2023. Voici les codes modèles concernés :

8578496 - UTILITY 900 STEEL LH T2\_MS  
8772609 - UTILITY 900 GRAPH LH T2 MS  
8578502 - UTILITY 900 STEEL RH T2\_MS  
8772610 - UTILITY 900 GRAPHITE RH T1 HS  
8772623 - UTILITY 900 GRAPH RH T2 HS  
8772565 - IRON SET 900 GRAPH MS T2 LH  
8772567 - IRON SET 900 GRAPH RH T2 HS  
8772566 - IRON SET 900 GRAPH HS T1 RH  
8772562 - IRON SET 900 GRAPH MS T1 LH  
8772568 - UTILITY 900 GRAPHITE LH T1 MS  
8563167 - IRON SET 900 GRAPH LH T1\_LS  
8562460 - UTILITY 900 GRAPHITE RH T2\_LS  
8562466 - UTILITY 900 STEEL RH T1\_MS  
8563170 - IRON SET 900 GRAPH RH T1\_LS  
8562467 - UTILITY 900 STEEL RH T2\_HS  
8563171 - IRON SET 900 STEEL RH T1\_MS  
8578464 - UTILITY 900 GRAPHITE LH T1\_LS  
8563168 - IRON SET 900 GRAPH LH T2\_LS  
8562465 - UTILITY 900 STEEL LH T1\_MS  
8563169 - IRON SET 900 GRAPH RH T2\_LS  
8562470 - UTILITY 900 STEEL LH T1\_HS  
8563174 - IRON SET 900 STEEL LH T2\_MS  
8563175 - IRON SET 900 STEEL LH T1\_HS  
8562468 - UTILITY 900 STEEL RH T1\_HS  
8563172 - IRON SET 900 STEEL LH T1\_MS  
8562469 - UTILITY 900 STEEL LH T2\_HS  
8563173 - IRON SET 900 STEEL RH T2\_MS  
8563178 - IRON SET 900 STEEL LH T2\_HS  
8772399 - UTILITY 900 GRAPHITE RH T1 MS  
8563176 - IRON SET 900 STEEL RH T1\_HS  
8563177 - IRON SET 900 STEEL RH T2\_HS  
8772393 - IRON SET 900 GRAPH RH T2 MS  
8772392 - IRON SET 900 GRAP RH T1 MS  
8772395 - IRON SET 900 GRAPH LH T2 HS  
8772394 - IRON SET 900 GRAPH LH T1 HS  
8772405 - UTILITY 900 GRAPHITE LH T2 HS  
8772401 - UTILITY 900 GRAPHITE RH T2 MS  
8772403 - UTILITY 900 GRAPHITE LH T1 HS  
8578494 - UTILITY 900 GRAPHITE LH T2\_LS  
8578493 - UTILITY 900 GRAPHITE RH T1\_LS