



Rappel

Produits concernés	Vélos SUNN équipés de freins à disques hydrauliques de marque RADIUS
Lots de Production	A partir de Février 2021
Références concernées	EXACT S2 MY21 - YBSUM64504 et YBSUM65004
Objet	RAPPEL PRODUIT ET MISE EN CONFORMITE
Date	27/04/2022
Photo de la pièce concernée	

Chers clients,

Nous avons le regret de vous informer que les freins à disques hydrauliques de marque RADIUS équipant quelques-uns de nos modèles EXACT S2 MY21 peuvent présenter un risque de dysfonctionnement entraînant la perte de freinage.

Pour votre sécurité et afin d'éviter tout risque de chute, nous vous recommandons de ne **plus utiliser votre vélo** s'il est équipé de freins RADIUS (la marque est identifiable sur le levier de frein comme sur la photo ci-dessus). Nous vous invitons à contacter votre magasin revendeur pour que ces freins soient changés par un technicien.

Afin que cette intervention se fasse dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de prendre contact préalablement avec le magasin pour convenir d'un rendez-vous dans les meilleurs délais.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.

Merci de votre compréhension.

La Direction SUNN