

The STIHL logo is displayed in white, italicized, sans-serif capital letters on a solid orange rectangular background.

# RAPPEL

## STIHL rappelle un lot de tronçonneuses Modèle MS 391



Lors du contrôle qualité, il a été constaté que pour un nombre limité de MS 391, la sensibilité de déclenchement du frein de chaîne automatique ne peut pas être exclue.

En cas de rebond, l'utilisateur peut être exposé à un **risque accru de blessure**.

Les machines concernées se situent dans la tranche suivante :

**Tranche de numéro de série : 190 993 963 – 190 994 982**

Si vous possédez une tronçonneuse MS 391 comprise dans cette tranche de numéro de série **cessez immédiatement d'utiliser cette machine**.

Veuillez contacter votre revendeur STIHL pour faire procéder au remplacement du levier. Cette réparation est bien entendue gratuite, intégralement prise en charge par STIHL.

Nous vous remercions de votre compréhension pour cette action préventive mise en œuvre dans votre intérêt et pour votre sécurité.