

⚠️ RAPPEL PRODUIT ⚠️

Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques

AD vous informe de cet avertissement de sécurité important, **qui concerne UNIQUEMENT les gilets de sauvetages équipés d'un système de gonflage hydrostatique Hammar MA1 assemblé avec un cylindre de CO2 ISI et des kits de réarmement associés.**

Livrés sur la période d'Octobre 2019 à Septembre 2021

RAPPEL



- Malgré nos procédures rigoureuses de contrôle qualité, nous avons relevé un nombre de gilets de sauvetage qui ne répondent pas aux exigences de performance de sécurité, et qui sont inférieures aux standards requis par la norme ISO 12402 : à savoir un temps de gonflage supérieur à 5 sec.
- Votre sécurité est notre priorité absolue. Par conséquent, nous avons collectivement pris la décision d'étendre notre rappel de produit **UNIQUEMENT aux gilets de sauvetage et kit de réarmement MA1 + Bouteille CO2 ISI listés ci-dessous**. Nous vous demandons de cesser d'utiliser vos gilets équipés des couples percuteurs MA1 et bouteilles CO2 ISI ainsi que les kits de réarmement MA1 + ISI CO2 **dont les numéros lots et références figurent ci-dessous**. Ces derniers doivent être retournés pour inspection et pour effectuer le remplacement approprié du couple percuteur Hammar MA1 et bouteille CO2 ISI.
- Afin d'effectuer dans les meilleurs délais cette opération de remplacement gratuit, tous les clients en possession d'un gilet de sauvetage et/ou kit mentionnés ci-dessus, sont invités à contacter leur point de vente, ou une station de révision agréée ou bien écrire directement à :

gilets-Lifejackets2022@accastillage-diffusion.com

(En indiquant l'adresse de livraison où vous sera retourné votre/ vos gilets + kit)

⚠ RAPPEL PRODUIT ⚠

Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques

Comment identifier les gilets de sauvetage et/ou kits concernés par ce rappel ?

👉 Vérifier le numéro de lot du système de gonflage HAMMAR

1512-49167	1805-58231	1908-63812	2104-71248-20
1601-52294	1809-59844	1910-64695	2104-71248-30
1703-53783	1809-59844	1912-64695	2106-72185-10
1704-54689	1810-60085	2008-68105	2106-72185-10
1709-56035	1811-60506	2009-68255	
1710-56462	1811-60506	2009-68255	
1711-56776	1901-61083	2010-68728	
1802-57573	1901-61083	2012-68905	
1802-57673	1903-61904	2104-70969-40	
1803-57673	1904-62091	2104-70969-50	
1803-57673	1904-62443	2104-71248-10	

*Livrés sur la période d'Octobre 2019 à Septembre 2021



Vous trouverez ici le
numéro de lot

Les gilets de sauvetage achetés avec d'autres systèmes de gonflage NE sont PAS concernés par le présent rappel de produit.

 **RAPPEL PRODUIT** 

Gilets de sauvetage gonflables et leurs kits de réarmement hydrostatiques

Liste des références de gilets de sauvetage AD concernés*:

S28017	GILET GF PILOT 165 ZIP AD HAM+HAR NOIR
S28018	GILET GF PILOT 165 ZIP AD HAM+HAR RGE

**Livrés sur la période d'Octobre 2019 à Septembre 2021*

Liste des références des kits de réarmement * :

S28052	KIT GILET GONFLABLE 180N ISO HYDRO
S28096	KIT HAMMAR MA 1 EC

Information : Nous vous prions de bien vouloir afficher le document officiel de rappel dans votre magasin pour une période de 4 mois.

Mode opératoire pour le remplacement du couple MA1 HAMMAR + Bouteille CO2 ISI :

- Retirer et inventorier les gilets présents en magasin.
 - (1) Communiquer à AD, le nombre de références répertoriées en stock pour organiser l'enlèvement et le retour chez Plastimo
 - (2) Communiquer à AD le nombre de gilets vendus (date et contact si possible)
- Retourner les gilets correspondants pour remplacement de l'ensemble MA1 + bouteille CO2
 - (1) Station et magasins agréées : le remplacement se fera sur site selon la procédure de révision MA1 habituelle. Plastimo enverra le nombre suffisant de nouveaux kits après recensement des gilets concernés et/ou retournés par le consommateur. La station/le magasin effectuera le changement requis.
 - (2) Magasins non-agréés : Enlèvement et/ ou expédition des gilets chez Plastimo après recensement des gilets concernés et/ou retournés par le consommateur. Le changement du kit est effectué par Plastimo et le gilet modifié est ré-expédié au magasin.

La Société Plastimo prendra en charge le remplacement du kit, l'enlèvement des gilets ainsi que l'expédition retour aux clients professionnels.