

IMPORTANT
DEMANDE DE RAPPEL PRODUITS
Moule polycarbonate violon


Suite à un prélèvement par les services de contrôle de l'état sur des moules en polycarbonate, le résultat met en évidence la présence du bisphénol A (BPA) en quantité dépassant le seuil réglementaire.

Plaque polycarbonate violon

Marque : /

Code barre : /

Lot : /



La société FUEAU demande le rappel du moule plaque violon en polycarbonate en raison de présence de bisphénol A (BPA) supérieur à la LMR autorisée dans le produit.

Par conséquent, il est demandé aux clients qui en auraient acheté, et qui en détiendrait encore, de ne plus les acheter et de les rapporter à votre point de vente pour remboursement et destruction.

Le service qualité se tient à la disposition pour répondre à vos questions : qualite@fuseau-sas.com ou par Tel au 02.41.35.10.90

A afficher jusqu'au 09/08/2024