


Produits concernés	Vélos NAKAMURA CENTURY 250 GRAVEL / CENTURY 300D / CENTURY 400CD
Lots de Production	A partir d'Octobre 2022
Références concernées	YA60I09 – YB60G3 – YB60G4
Objet	Rappel produit – Contrôle système de freinage
Photo de la pièce concernée	

Chers Clients,

Dans le cadre de nos démarches qualité, nos équipes ont constaté un défaut d'assemblage sur les modèles de vélos NAKAMURA : CENTURY 300D, CENTURY 400D et CENTURY 250 GRAVEL.

Il est possible que, dans certains cas, un défaut de montage des durites de freins rende le système de freinage inopérant.

Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne **plus utiliser votre vélo** s'il est équipé de freins à disques hydrauliques et produit depuis Octobre 2022 (date de fabrication indiquée sur l'étiquette de traçabilité située sous le cadre).



Dans ce cas, nous vous invitons à prendre rdv auprès de votre magasin INTERSPORT pour que **le système de freinage soit contrôlé** par l'un de nos techniciens. Retrouver la liste de nos magasins disposant d'un atelier cycle sur [www.intersport.fr](http://www.intersport.fr) rubrique Magasins.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné.  
Merci de votre compréhension.