

RAPPEL DE PRODUIT

A4, A5, A6, A7, Q5 VOITURE DE TOURISME

Audi

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

A4, A5, A6, A7, Q5 Voiture de tourisme

Marque : **Audi**

Modèle ou référence : **A4, A5, A6, A7, Q5 Voitures particulières équipées de 2.0 TFSI & moteur TDI et système hybride doux.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 08/05/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval number: e1 * 2007/46 * 1550 *, Type: FY (Audi Q5), Type-approval number: e1 * 2007/46 * 1801 *, Type: F2, (Audi A6, A7), Type-approval number: e1*2001/116*0430*, Type: B8, (Audi A4/A5)

Motif du rappel : L'humidité peut pénétrer dans le générateur de démarreur de courroie. Cela peut entraîner un court-circuit, entraînant une surchauffe locale et un risque accru d'incendie. En raison de l'alimentation permanente du générateur de démarrage, cela peut se produire lorsque le véhicule est déjà stationné depuis un certain temps.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

