

RAPPEL DE PRODUIT

TONDEUSES À CONDUCTEUR MARCHANT ÉQUIPÉES DES MOTEURS GCV170A ET GCV200A

Honda

Autres / Divers

Tondeuses à conducteur marchant équipées des moteurs GCV170A et GCV200A

Marque : **Honda**

Modèle ou référence : **HRX537C5/C6 HRN536C/C1**

- Lot **HRX537C5, HRX537C6** de **GJAVA-1812007 à GJAVA-2019295**
- Lot **HRN536C, HRN536C1** de **GJAUA-2259692 à GJAUA-2490847**



Publication du : 21/08/2023

Conditionnements : Livré nu préparé et mis en huile par un professionnel du réseau Honda

Date de commercialisation : 18/07/2022

Date de fin de commercialisation : 22/05/2023

Zone géographique de vente : France entière

Distributeurs : Distributeurs spécialisés et agréés

Honda Jardin. liste disponible sur

<https://jardin.honda.fr/lawn-and-garden/find-a-dealer.html>

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Voir numéros de séries concernées dans la liste jointe

Motif du rappel : Le moteur peut être très difficile à démarrer causé par la taille sous-dimensionnée du trou du décompresseur sur l'arbre à cames pouvant causer un retour soudain du lanceur.

Risques encourus : Blessures.

Description complémentaire du risque : Lorsque l'utilisateur tire sur la corde du lanceur, la corde peut se rétracter soudainement et engendrer des blessures au niveau de la main de l'utilisateur.

Conduite à tenir : Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le service consommateur.

Numéro de contact : 0160373256

Modalités de compensation : Réparation.

Informations complémentaires publiques : Le rappel produit pour modification reste ouvert tant que des produits sont à corriger. La gratuité de la remise en conformité par un centre technique officiel à durée indéfinie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

