

# RAPPEL DE PRODUIT

## TUCSON (TLe) VOITURE DE TOURISME

Hyundai

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Tucson (TLe) Voiture de tourisme**

Marque : **Hyundai**

Modèle ou référence : **Tucson (TLe) Année de modèle:**

**2020; Vins: TMAJ2813MLJ000000 ~**

**TMAJ2813MLJ997665, TMAJ2817ALJ000007 ~**

**TMAJ3817GLJ179856.**



Publication du : 26/03/2021

- **GTIN The affected vehicle**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e21\*NKS\*0055\*00, e11\*2007/46\*2724\*.

Motif du rappel : Les modules du système de freinage antiblocage (ABS) peuvent fonctionner en interne. Cela pourrait causer un court-circuit électrique au fil du temps, augmentant le risque d'incendie dans le compartiment moteur.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

