

RAPPEL DE PRODUIT

C4 (C41) VOITURE DE TOURISME CITROEN

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

C4 (C41) Voiture de tourisme

Marque : **CITROEN**

Modèle ou référence : **C4 (C41) Voiture de tourisme**

- **GTIN 20.10.2020 -- 23.04.**



Publication du : 29/10/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e9*2007/46*6816*01, e9*2007/46*6816*02, e9*2007/46*6816*03, e9*2007/46*6816*04

Motif du rappel : Il se peut que les moyeux de roue ne soient pas suffisamment serrés à l'essieu arrière, ce qui peut entraîner un détachement d'une roue de la barre transversale de suspension arrière. Cela pourrait entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

