

RAPPEL DE PRODUIT

DISCOVERY VOITURE DE TOURISME

Land Rover

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

Discovery Voiture de tourisme

Marque : **Land Rover**

Modèle ou référence : **Discovery Voiture de tourisme**

- GTIN 22.09.2016 - 14.02.2



Publication du : 29/09/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11*2007/46*3784*, e5*2007/46*1055*

Motif du rappel : La corrosion dans le système de verrouillage des portes arrière peut les faire déverrouiller involontairement, sans indication sur le tableau de bord, ce qui augmente le risque d'accident, de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

