

RAPPEL DE PRODUIT

C-CLASS VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /


Automobiles, motos, scooters

C-Class Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **C-Class Série modèle BR 205.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/06/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e1*2001/116*0431*49-53**
Type: 204

Motif du rappel : Les disques de frein installés sur l'essieu avant peuvent être trop petits (en diamètre et en épaisseur) et ne pas s'asseoir symétriquement dans l'étrier de frein. En conséquence, la garniture de frein peut s'user et un écart entre le piston et l'anneau d'étanchéité peut être formé, ce qui permet de fuir le liquide de frein. Cela nuira aux performances de freinage, ce qui augmentera le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

