

RAPPEL DE PRODUIT

SANDERO II, LOGAN II VOITURE DE TOURISME

Dacia

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sandero II, Logan II Voiture de tourisme

Marque : **Dacia**

Modèle ou référence : **Sandero II, Logan II Voiture particulière équipée d'un moteur H4Bt, produite à Pite?ti, SOMACA, Tanger sous le code de rappel Dacia: 0D9F.**



Publication du : 21/02/2020

- **GTIN The affected vehicle**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Model series: X52, Type-approval numbers: e2*2001/1616*0314*90, e2*2001/116*0314*91

Motif du rappel : La borne positive de la batterie peut entrer en contact avec le dissipateur thermique de l'alternateur. Cela peut conduire à un court-circuit électrique et à un risque accru d'incendie dans le compartiment moteur.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

