

# RAPPEL DE PRODUIT

## DISCOVERY SPORT VOITURE DE TOURISME LAND ROVER

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Discovery Sport Voiture de tourisme**

Marque : **LAND ROVER**

Modèle ou référence : **Discovery Sport Voiture de  
tourisme**

- **GTIN 3.07.2014 -16.10.201**



Publication du : 26/08/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **e11\*2007/46\*1659\***

Motif du rappel : L'activation du coussin gonflable côté conducteur peut entraîner une rupture du gonflement qui peut entraîner le passage de fragments métalliques à travers le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

