

# RAPPEL DE PRODUIT

## GSX1300R HAYABUSA MOTO

Suzuki

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**GSX1300R Hayabusa Moto**

Marque : **Suzuki**

Modèle ou référence : **GSX1300R Hayabusa Moto**

- GTIN 07.07.2023 - 01.12.2



Publication du : 08/03/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e6\*168/2013\*00077\*00 (WEJ0)

Motif du rappel : Les boulons reliant les tuyaux de frein à l'unité de freinage antiblocage (ABS) peuvent se détacher. Cela peut entraîner une fuite de liquide de frein et augmenter la distance de freinage, créant ainsi un risque d'accident et de blessures.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

