

# RAPPEL DE PRODUIT

## NINJA H2 SX, NINJA SX SE, NINJA SX SE+ MOTOCYCLETTE KAWASAKI

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Ninja H2 SX, Ninja SX SE, Ninja SX SE+ Motocyclette**

Marque : **KAWASAKI**

Modèle ou référence : **Ninja H2 SX, Ninja SX SE, Ninja SX SE+ Motocyclette**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 17/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type: ZXT02A, e4\*168/2013\*00073\*00, 02

Motif du rappel : Une quantité insuffisante de graisse de roulement aurait pu être appliquée sur les aiguilles du boîtier du moyeu arrière (roulements à rouleaux) pendant le processus de fabrication. Par conséquent, les roulements pourraient être endommagés, entraînant le blocage de la roue arrière pendant que le véhicule est en mouvement, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

