

RAPPEL DE PRODUIT

ARTEON, GOLF, PASSAT, TIGUAN, T7 VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Arteon, Golf, Passat, Tiguan, T7 Voiture de tourisme

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Arteon, Golf, Passat, Tiguan, T7
Voiture de tourisme**

- **GTIN 12.04.2019 - 22.02.2**



Publication du : 15/04/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : CD, 3H, 3C, ST, 5N, e1*2007/46*2014*, e1*2007/46*1725*, e1*2001/116*0307*, e1*2018/858*00018*, e1*2001/116*0450*

Motif du rappel : La quantité de sable d'extinction dans le fusible du système haute tension n'est pas suffisante en cas de court-circuit vers le système de sécurité haute tension. Cela peut causer l'éclatement, ce qui augmente le risque de blessures. En outre, le fusible soufflé peut interrompre le flux électrique de courant conduisant à une chute de tension à l'intérieur du véhicule, ce qui augmente le risque d'incendie.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

