

RAPPEL DE PRODUIT

SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 18/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Types: 906BA50, 906BB50, KL3A4, KL3A5, e1*2007/46*0294*10, e1*2007/46*0296*10, e1*2007/46*1760*00, e1*2007/46*1762*00

Motif du rappel : Le logiciel de programme de stabilité électronique (ESP) n'est pas adapté à la structure du véhicule. Cela peut entraîner un risque accru d'accident dans certaines situations de conduite.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

