

# RAPPEL DE PRODUIT

## GLE-CLASS, GLS-CLASS VOITURE DE TOURISME Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**GLE-Class, GLS-Class Voiture de tourisme**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **GLE-Class, GLS-Class Voiture de  
tourisme**

- **GTIN 29.08.2018 - 02.02.2**



Publication du : 14/04/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : H1GLE, e1\*2007/46\*1885\*00-\*12

Motif du rappel : Le climatiseur peut être défectueux, ce qui peut entraîner des courts-circuits et/ou un incendie. L'appel d'urgence automatique (eCall) peut échouer et le véhicule peut ne pas déverrouiller et/ou démarrer. Le mode de fonctionnement du moteur d'urgence peut être activé pendant la conduite. Ces erreurs créent des risques de blessures.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

