

# RAPPEL DE PRODUIT

## VITO, V-CLASS CAMIONNETTE DE TOURISME/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Vito, V-Class Camionnette de tourisme/véhicule  
utilitaire léger**

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **Vito, V-Class Camionnette de  
tourisme/véhicule utilitaire léger**

- **GTIN 23.11.2020 - 06.11.2**



Publication du : 10/06/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 639/2, 639/4, 639/5, e1\*2007/46\*0457\*23-\*25, e1\*2007/46\*0458\*20-\*22, e1\*2007/46\*0459\*13-\*15

Motif du rappel : La pompe de refroidissement, qui est contrôlée par vide, peut avoir une fuite entre le liquide de refroidissement et les circuits de vide afin que le liquide de refroidissement puisse entrer dans le circuit de vide. Si les vannes électriques de commutation sont exposées au liquide de refroidissement, en raison d'une réaction électrochimique, cela peut entraîner une augmentation continue de la température de la pièce composant, ce qui pourrait provoquer un incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

