

RAPPEL DE PRODUIT

V-CLASS, VITO CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

V-Class, Vito Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **V-Class, Vito Camionnette/
Véhicule utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 11/06/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*2007/46*0457*26 - *27, e1*2007/46*0458*21, e1*2007/46*0459*14; Types: 639/2, 639/4, 639/5

Motif du rappel : Un étrier de frein sur l'essieu avant n'est pas suffisamment stable. Cela peut entraîner une réduction des performances des freins de service, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

