

RAPPEL DE PRODUIT

3, 6, CX-5 VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3, 6, CX-5 Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **3, 6, CX-5 Voiture particulière
sous le code de rappel Mazda: AK038A.**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 16/08/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Mazda 3 (BP), Mazda 6 (GL), CX-5 (KF)**

Motif du rappel : **En raison d'une erreur logicielle, le module de commande du groupe motopropulseur (PCM) peut fonctionner mal en passant des modes de désactivation du cylindre à l'activation complète du cylindre. Par conséquent, un bras à bascule de soupape d'admission peut sortir de sa position et entrer en contact avec des pièces internes du moteur.**

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

