

# RAPPEL DE PRODUIT

## 3008, 508 VOITURE DE TOURISME

Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /

Automobiles, motos, scooters

**3008, 508 Voiture de tourisme**

Marque : **Peugeot**

Modèle ou référence : **3008, 508**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 22/05/2020

Motif du rappel : La connexion de l'essieu arrière peut être défectueuse. Cela peut affecter la stabilité de la conduite et augmenter le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

