

RAPPEL DE PRODUIT

TPEUGEOT 208II, 2008II, DS3 CROSSBACK VOITURE DE TOURISME DS, Peugeot

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

**TPEUGEOT 208II, 2008II, DS3 CROSSBACK Voiture de
tourisme**

Marque : **DS, Peugeot**

Modèle ou référence : **TPEUGEOT 208II, 2008II, DS3
CROSSBACK Peugeot 208 II VIN:**

VR3UBYHYJKT037089 à VR3UPMHDKT099265.

Peugeot 2008 II VIN: VR3UDYHYJJ838596 à

VR3USHNSKLJ533853. DS3 CROSSBACK VIN:


VR1UCYHZRKW031090 à VR1URHNLNLW000981

- **GTIN DS3 CROSSBACK: Manufactured between 26/04/2019 and 02/10/2019. Peugeot 2008 II: Manufactured between 08/11/2019 and 02/12/2019. Peugeot 208 II: Manufactured between 26/04/2019 and 16/10/2019.**

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval: e2*2007/46*0639*01, e2*2007/46*0639*02, e2*2007/46*0639*03, e2*2007/46*0639*04, e2*2007/46*0639*05, e2*2007/46*0639*06, e2*2007/46*0639*07, e2*2007/46*639*08

Motif du rappel : Les tuyaux de frein arrière peuvent avoir été mal acheminés. Cela pourrait entraîner une rupture d'un tuyau, affectant les performances de freinage du véhicule et augmentant le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.



Publication du : 17/07/2020

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

