

RAPPEL DE PRODUIT

MASTER III X62 CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER RENAULT

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Master III X62 Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Marque : **RENAULT**

Modèle ou référence : **Master III X62 Camionnette/
véhicule utilitaire léger sous le code de rappel**

Renault: OCYP.

- GTIN The affected vehicle



Publication du : 04/10/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e2*2007/46/0016 ext 32 to 33 (Type MA); e2*2007/46*0019 ext 28 to 29 (Type MB); e2*2007/46*0017 ext 21 to 22 (Type MC); e2*2007/46*0022 ext 23 to 24 (Type ML); , e2*2007/46*0047 ext 26 to 27 (Type VA); e2*2007/46*0049 ext 29 to 30 (Type VB); e2*2007/46*0048 ext 16 to 17 (Type VC); e2*2007/46*0050 ext 24 to 25 (Type VD); e2*2007/46*0021 ext 15 to 16 (Type VE)

Motif du rappel : Les supports de suspension du ressort arrière droit ne sont pas serrés au couple requis.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

