

RAPPEL DE PRODUIT

3 VOITURE DE TOURISME

BMW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

3 Voiture de tourisme

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **3 Voiture de tourisme**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 26/03/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval number: e1*2007/46*0314*, *0315*, *0316*, Types: 3L, 3K, 3C

Motif du rappel : Les véhicules peuvent être touchés par une corrosion par frottement sur le connecteur, depuis le faisceau de câblage jusqu'à l'unité de commande du ventilateur. Au fil du temps, cela peut causer des dommages à l'isolation du faisceau de câblage, ce qui pourrait déclencher un court-circuit. Cela pourrait provoquer un incendie de véhicule, même lorsque le moteur est éteint.

Risques encourus : Blessures \ Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

