

RAPPEL DE PRODUIT

RX8 VOITURE DE TOURISME MAZDA

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

RX8 Voiture de tourisme

Marque : **MAZDA**

Modèle ou référence : **RX8 Voiture de tourisme**

- **GTIN 28.07.003 - 08.02.20**



Publication du : 18/03/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e11*2001/116*0199*00 , e11*2001/116*0199*01

Motif du rappel : Le support de joint de bille de suspension avant inférieur peut se briser et peut se détacher de l'articulation de la bille, ce qui provoque une instabilité directionnelle qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

