

RAPPEL DE PRODUIT

LOGAN II, LOGAN II MCV, SANDERO II, DOKKER, LODGY VOITURE DE TOURISME

Dacia

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

Logan II, Logan II MCV, Sandero II, Dokker, Lodgy
Voiture de tourisme

Marque : **Dacia**

Modèle ou référence : **Logan II, Logan II MCV, Sandero II, Dokker, Lodgy Voiture de tourisme. Code de rappel Renault OD0E**

- **GTIN Vehicles built betwe**



Publication du : 11/01/2019

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e2*2001/116*0314*83, e2*2001/116*0314*84, e2*2007/46*0030*41

Motif du rappel : Le convertisseur catalytique n'a pas été soudé correctement.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

