

RAPPEL DE PRODUIT

K 1600 GT - K 1600 GTL - K 1600 B MOTO BMW

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

K 1600 GT - K 1600 GTL - K 1600 B Moto

Marque : **BMW**

Modèle ou référence : **K 1600 GT - K 1600 GTL - K 1600
B Moto**

- **GTIN 21.03.2017 - 16.09.2**



Publication du : 28/10/2022

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*168/2013*00011, e1*168/2013*00010

Motif du rappel : Des ensembles d'engrenages inappropriés ont été installés sur des boîtes de vitesses qui ont été remplacées lors d'une intervention antérieure de l'atelier. Cela peut entraîner une usure excessive des intervalles de commande en cas de conduite prolongée à pleine charge dans le sixième rapport. En cas de dysfonctionnement, le changement de rapport ne serait pas effectué correctement ou deux rapports peuvent être changés en même temps. La roue arrière peut se verrouiller et/ou les engrenages peuvent être endommagés, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

