

RAPPEL DE PRODUIT

CX-60 (KH) VOITURE DE TOURISME

Mazda

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

CX-60 (KH) Voiture de tourisme

Marque : **Mazda**

Modèle ou référence : **CX-60 (KH) Véhicules Mazda**

CX-60 (KH) M Hybrid (T3R/H3T).

- GTIN 28.09.2022 - 21.06.2



Publication du : 12/01/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e13*2018/858*00255*04, e13*2018/858*00255*06, e13*2018/858*00255*07.

Motif du rappel : Le moteur peut ne pas démarrer pendant la conduite ou à l'arrêt, en raison d'une logique inappropriée de détection de défaillance du module de contrôle du groupe motopropulseur (PCM). De plus, si le moteur est redémarré («push button start» est pressé) dans un court laps de temps (environ 8 secondes) après IG OFF, le circuit de relais de la batterie Mild Hybrid peut ne pas être connecté en raison d'instructions de démarrage inappropriées de PCM. Le coffre-fort peut s'activer, ce qui rend la position de changement fixée dans la plage «N», et le véhicule peut entraîner un état «impossible de conduire». En outre, les images des caméras avant, latérale et arrière peuvent ne plus apparaître sur l'écran d'affichage central en raison d'une mauvaise logique de traitement dans le module de contrôle de la caméra de moniteur de vue. La perte d'images de la caméra à l'envers et/ou à l'aide du moniteur 360° peut augmenter le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

