

RAPPEL DE PRODUIT

FH16 CAMION

Volvo Trucks

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

FH16 Camion

Marque : **Volvo Trucks**

Modèle ou référence : **FH16 Camion**

- **GTIN 01/2014 to May 2019**



Publication du : 17/09/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Models:** 2423C, 2433C, 2443C, 24A3C, 24B3C, 24G3C, 24J3C, 24K3C, 24L3C, 24Q3C, 24R3C, 24S3C, 24T3C, 24V3C, VT23R VT43R, VTA3T, VTG3T, VTJ3R, VTJ3T, VTL3R, VTL3T, VTR3R, VTS3R, VTS3T, VTT3R ,VTV3R, VTY3R, e11*2007/46*0271 e11*2007/46*3086 e11*2007/46*0272 e11*2007/46*3087 e5*2007/46*1014 e11*2007/46*0273 e11*2007/46*3261 e5*2007/46*1016 e11*2007/46*0274 e11*2007/46*3262, e11*2007/46*0278 e1*2007/46*1444 e11*2007/46*0279 e1*2007/46*1443 e11*2007/46*0282 e1*2007/46*1445 e1*2007/46*1413, e11*2007/46*3265 e5*2007/46*1020 e11*2007/46*0281 e11*2007/46*3445 e5*2007/46*1022 e11*2007/46*0283 e11*2007/46*3266 e5*2007/46*1021 e11*2007/46*0284 e11*2007/46*3088 e5*2007/46*1015, e5*2007/46*1017 e11*2007/46*0275 e11*2007/46*3263 e5*2007/46*1018 e11*2007/46*0276 e11*2007/46*3446 e5*2007/46*1023 e11*2007/46*0280 e11*2007/46*3264 e5*2007/46*1019 e11*2007/46*0899

Motif du rappel : Contrainte mécanique associée à une faiblesse de l'interconnexion de tuyauterie AHI (injection d'hydrocarbures après traitement) à l'injecteur AHI. La contrainte peut être attribuée à la contrainte causée par les vibrations du moteur associées à une faible résistance au tuyau. Les vibrations du moteur peuvent causer des dommages et, par conséquent, augmenter le risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

