

RAPPEL DE PRODUIT

R1300GS MOTO BMW Motorrad

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

R1300GS Moto

Marque : **BMW Motorrad**

Modèle ou référence : **R1300GS Moto**

- **GTIN 15.05.2023 - 16.01.2**



Publication du : 12/04/2024

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : e1*168/2013*00326*00 (GG13), e1*168/2013*00327*00 (GG13r)

Motif du rappel : En raison de défauts dans le processus de moulage par injection ou de dommages mécaniques à la gaine, l'humidité peut entrer dans le relais de démarrage. Cela peut entraîner la corrosion des composants/contacts à l'intérieur du relais de démarrage, provoquant des défaillances fonctionnelles. Cette corrosion peut également provoquer des fuites électriques faisant surchauffer les composants, créant ainsi un risque d'incendie.

Risques encourus : Incendie.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

