

# RAPPEL DE PRODUIT

## TOURAN, T-ROC VOITURE DE TOURISME VW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Touran, T-Roc Voiture de tourisme**

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Touran, T-Roc Voiture de  
tourisme**

- **GTIN 3.4.2023 - 20.4.2023**



Publication du : 21/07/2023

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : 1T, A1, e1\*2001/116\*0211\*, e13\*2007/46\*1845\*

Motif du rappel : Deux boîtiers de roulement de roue gauche arrière peuvent être défectueux. Ils peuvent échouer et affecter la stabilité du véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Conduite à tenir : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

