

# RAPPEL DE PRODUIT

## SPRINTER CAMIONNETTE/VÉHICULE UTILITAIRE LÉGER MERCEDES-BENZ

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Sprinter Camionnette/Véhicule utilitaire léger**

Marque : **MERCEDES-BENZ**

Modèle ou référence : **Sprinter Camionnette/Véhicule  
utilitaire léger**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 05/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2007/46\*0294\*14, e1\*2007/46\*0300\*19, Types: 906BA50, 906BA35

Motif du rappel : Le soudage des éléments longitudinaux pourrait être défectueux. Par conséquent, il peut y avoir un risque accru de blessure en cas d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

