

GMT OUTDOOR rappelle Mug Stanley 1913

- Noms des modèles ou références concernés : MUG AVENTURE SWITCHBACK 0,35L / MUG AVENTURE SWITCHBACK 0,47L / MUG CLASSIQUE ONE HAND 0,35L / MUG CLASSIQUE ONE HAND 0,47L / MUG TOUT TERRAIN MONTAGNE 0,35L / MUG TOUT TERRAIN MONTAGNE 0,47L / MUG TRAVEL TRIGGER ACTION 0,47L
- Marque : STANLEY 1913
- GTIN 6939236334228 Lot voir liste des produits en pièce jointe
- Zone géographique de vente : France entière
- Distributeurs : GMT OUTDOOR / AMAZON / SAS LEBRUN / VENTE-PRIVEE

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La fente du couvercle des mugs de voyage peut se rétrécir lorsqu'il est exposé à la chaleur et au couple, entraînant le détachement du couvercle pendant l'utilisation, ce qui présente un risque de brûlure.
- Risques encourus par le consommateur : Brûlures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : Ne plus utiliser le produit, Contacter le point de vente.

RECORDS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : Echange.

CONTACT

- Informations complémentaires publiques : Un numéro de téléphone sera mis à disposition courant Janvier 2025 à destination des consommateurs.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre