

RAPPEL DE PRODUIT

AMG C-CLASS, AMG GLS, AMG GT VOITURE DE TOURISME

Mercedes-Benz

Automobiles et moyens de déplacement /
Automobiles, motos, scooters

AMG C-Class, AMG GLS, AMG GT Voiture de tourisme

Marque : **Mercedes-Benz**

Modèle ou référence : **AMG C-Class, AMG GLS, AMG
GT Série de modèles: Mercedes-AMG Classe C (BR
205), GLC (BR 253), AMG GT (BR 290).**

- **GTIN The affected vehicle**



Publication du : 28/08/2020

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : **Type-approval number: e1*2001/116*0431*47 to *55, e1*2001/116*0480*26 to *35, e1*2007/46*1878*00 to *07, Type: 204, 204 X, R1EAMG**

Motif du rappel : Le logiciel de l'unité de commande ESP n'est pas conforme aux spécifications et peut ne pas être en mesure de s'adapter au type de freins installés. Cela peut empêcher le système ESP de réagir comme prévu à une éventuelle dérive du capteur de vitesse lacet ou à une défaillance de l'alimentation sous vide du frein. Par conséquent, l'intervention du PSE peut être inappropriée à la situation de conduite, ce qui augmente le risque d'accident.

Risques encourus : **Blessures.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

